

## **2. Rellenos Sanitarios de Atiquizaya visitado el 30 de noviembre 2007. Titular Alcaldía Municipal de Atiquizaya.**

Se observó que dicho Relleno tiene avances muy significativos en llegar a un adecuado manejo, disposición y tratamiento de desechos sólidos y de los lixiviados, pero con deficiencias en una celda en construcción la cual no contaba con la geomembrana de protección y las tuberías de lixiviados no cuentan con los estándares internacionales. Debe reforzar estos aspectos para operar óptimamente.

Cuenta con una fumigación constante y diaria hacia los desechos sólidos para evitar la proliferación de insectos y sus larvas, es el único relleno que la realiza, debe haber un mayor y mejor control de roedores y animales de tipo doméstico. Es importante saber que orientaciones está dando el MARN al respecto y si este veneno no afecta la salud de las y los trabajadores internos del relleno y los tripulantes de los camiones recolectores de las municipalidades que llegan a depositar sus desechos.

Este relleno sanitario funciona desde hace varios años para la región norte del departamento de Ahuachapán (municipios: Turín, San Lorenzo, El Refugio y Atiquizaya) y según la documentación certificada por el MARN a esta Comisión Especial, el titular de este relleno sanitario, cumplió con la presentación ante el Ministerio de Medio Ambiente, de la documentación requerida. Sin embargo el Ministerio fue hasta el 7 de diciembre del año 2007 que otorgó el permiso ambiental de funcionamiento, lo cual es un reflejo del descuido y abandono por parte del MARN al manejo adecuado de los desechos sólidos.